

# Linea: Indicadores para básculas

## Referencia: FS-500 / 1000

### Beneficios:

- Eficiencia, para largas horas de trabajo y en el lugar que requiera
- Modernidad, cambie de kg a lb con solo presionar un botón
- Practicidad, puede ser usado con diferentes básculas, así usándola en básculas de diferente capacidad
- Indicador en plástico ABS robusto e interfaz legible y sencilla.

### Usos principales:

- Uso para básculas de diferente capacidad
- Fabricas en general
- Bodegas
- Mercados y tiendas de abarrotes
- Paqueterías y mensajerías
- Aeropuertos

### ESPECIFICACIONES TECNICAS

Referencia	FS-500
Capacidad	500 x 0.1 kg
División de escala	200g
Unidades de peso	kg/lb
Display	Cristal líquido
Luz de respaldo	Incluida (blanca)
Corriente eléctrica	100-200Vca 50/60Hz
Conexión Serial RS-232	Disponible
Batería recargable	6V 2.5Ah
Tara máxima	500/1000lb
Control remoto	Disponible
Temperatura de operación	-10 °C a 40°C
Dimensiones	21.5x18x8.5cm
Peso neto	1.06kg